

「快报 风险消息」是面向在中国设立企业的客户所发布的风险信息杂志《中国风险消息》的速报版。

2020年2月16日

## 疫情期间复工的防灾安全

当前，全国上下正在努力打赢抗击新型冠状病毒肺炎疫情的攻坚战，关注的焦点都放在防疫措施上，眼下正值企业复工复产高峰期，企业往往会忽视消防安全。为了避免疫情期间发生火灾事故，敝司从以下几个方面进行风险防范提示。

### 一、火灾防范

1、2020年疫情期间发生的火灾事故案例，提醒我们消防安全仍然不可忽视。

案例 1	2020年2月7日，茂名市高新区某石油化工有限公司油罐区储罐突发火灾。原因：员工在没有他人监护的情况下，违规开启罐底仪表管道排空阀，使用塑料矿泉水瓶进行取样，产生静电，导致起火。
案例 2	2020年2月11日，辽宁葫芦岛经济开发区的某公司烯草酮车间发生爆炸事故，造成5人死亡、10人受伤，火灾原因仍在调查中。

2、疫情期间火灾风险的特殊背景

- 受当前疫情影响，部分外地从业员工还未返回岗位，出现人手不足的情形。
- 临时招聘的员工，未及时进行消防培训，消防意识淡薄。
- 为防止人员交叉感染，采用轮岗制时，岗位消防责任不明确，对应突发状况不及时。
- 返岗人员还未从假期状态调整到工作正轨状态，易发生注意力不集中的情形。
- 关注重点放在防止疫情传播和个人健康防护方面，防火安全意识可能出现松懈。
- 企业复工较晚，存在生产任务量积压较大的情况，会优先加速恢复生产而忽视安全。
- 为了做好消毒工作，企业会比平时采购更多的酒精，在存放和使用过程中易发生事故。
- 人流管控需要，企业会将大部分出入口锁闭，可能影响消防避难和救援。

3、特殊时期的防火安全措施


企业虽然已经制定了常规的消防安全制度和复工计划，但由于此次突如其来的疫情影响，会产

生特有的风险隐患，因此，企业需要适时的重新审视已有的规定，补充和完善更有针对性的措施，请参考以下检查项目。

1	针对特殊时期，制定复工复产方案，合理调配重点岗位人员分工，在人手有限的情况下，重新制定每日防火巡查制度，明确巡查人员、内容、部位和频次，做好巡查记录。
2	明确单位内部防火的重点部位，落实专人负责，如责任人无法到岗的，应委派备份的责任人，并告知该岗位的消防安全责任、具体职责，紧急时的联络体制。
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 对于临时招聘的员工，要进行消防安全全面培训后上岗；</li> <li>▶ 针对节后回原岗位工作的员工，也要深入进行消防安全再培训、再教育，避免思想松懈。</li> </ul>
4	现场的机器设备、防护设施、电线电路等停用时间较长，易受风雨、潮湿气候的锈蚀或受老鼠咬啃噬等原因出现隐患。建议按照“先排查、后开机”的原则，开机前检查生产设备、电气线路、燃气管线、液体管道等。
5	对消防设施做一次全面的检查，确认灭火器、消防栓、自动喷淋系统、自动火灾报警系统、燃气泄漏报警系统是否运行正常。
6	特殊时期需要关闭的出入口、工厂大门，应做好紧急时可迅速开启的措施（如钥匙保管、备份联络人员等），不在楼梯间、疏散通道、安全出口、消防通道处堆放杂物。
7	<p>尽管目前网传的一些因使用酒精引起火灾或爆炸的消息被官方辟谣，但酒精本身确实具有很大的火灾危险性。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 避免在车间内堆积大量酒精，存放在危化品库或化学品防爆柜内。</li> <li>▶ 检查除静电接地设施是否完好。</li> <li>▶ 确保容器的盖子密闭，有防倾倒和防溢漏扩散措施。</li> <li>▶ 在使用高浓度酒精消毒前，要对正确操作方法和灭火方法进行统一培训，严禁对插座、开关、电器等带电设备喷洒液体消毒剂，使用时不要靠近热源、避免明火，消毒完毕要保持室内通风。</li> </ul>
8	仓储物流企业因疫情影响，仓库内可能会积压大批物料存货等，火灾荷载大，务必加大仓库内防火巡查检查力度。
9	目前气候还未转暖，工厂内可能会使用电取暖设备，要与可燃物、易燃物保持安全距离，不在电暖器上覆盖晾晒衣物，使用后彻底拔出电源插头。

## 二、寒潮冻灾事故防范

虽然春节已经过去，但北方冷空气依然可能会活动频繁，加上春季长期阴雨天气，气温变化幅度较大，在3月份甚至4月份也可能发生“倒春寒”的现象，工厂将面临较大的冻灾事故风险。

敝司曾在1月份发布过寒潮灾害防范的风险消息，以下对主要的对策项目进行摘要提醒。如需参阅全文，可通过扫描右侧的二维码下载 



1	对室外的机器设备、储水装置、输水管道、仪表盘、水泵等包裹保温材料。对已经包裹保温材料进行检查，避免破损、脱落的情形。
2	排空部分机器设备、储水装置、输水管道 等内的存水。
3	室外的消防栓、消防管道可采取保温棉、毛毡或稻草绳子等保温材料进行包裹。
4	注意检查门窗有无破损、开启的情形，及时修补和封堵。
5	为了防止可能发生的降雪、结冰造成金属棚架等简易建筑的压塌风险，避免将贵重设备、货物放置在下部，转移到相对稳固的钢混结构建筑物内。

完

执笔：瑛得管理咨询（上海）有限公司 咨询部 高级经理 杨奥

瑛得管理咨询（上海）有限公司是在中国上海设立的隶属于 MS&AD 保险集团的风险管理公司，主要提供诸如工厂/仓库的风险查勘、BCP 计划的制订等各种风险相关的咨询业务。如欲洽谈请联系下述我公司的联系方式。

< 联系方式 >

瑛得管理咨询（上海）有限公司（日本表述：インターリスク上海）

上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 恒生银行大厦 14 楼 23 室

TEL: +86-(0)21-6841-0611（总机）